

Commune : **SARRALBE** | Rivière : **L' Albe**

## Marches du bas de l'escalier

**Commentaires :** Où les feuilles mortes ont été emportées par l'eau. Phénomène observé à partir de la 17ème marche en partant du haut de l'escalier. Incertitude du niveau atteint par l'eau égale à la hauteur de la marche : 13 cm

**1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_1 **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: 7.02994913 / Y: 49.00243070  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 994736.82 / Y: 6885579.78  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.0299491 / Y: 49.0024307  
**Code Hydro:** A91-0200 **Rive de référence:** Non renseigné



**5 février 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_1\_1 **Date de mise à jour :** 25/01/2021  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est