

Commune : **LE VAL-DE-GUEBLANGE** | Rivière : **L' Albe**

Sur la face aval de la pile du pont

Commentaires : Flottants collés sur la face aval de la pile du pont, 15 cm sous la partir gris clair du béton (partie du pont refaite, matériau plus clair et plus lisse que le reste de l'ouvrage- cf. photo).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_2 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.96384611 / Y: 48.98133210
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 990024.1 / Y: 6882991.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.9638461 / Y: 48.9813321
Code Hydro: A91-0200 **Rive de référence:** Non renseigné

5 février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_2_1 **Date de mise à jour :** 01/09/2020
Auteur : SPC RS



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DREAL Grand Est