


Commune : **ERNOLSHEIM-BRUCHE**Rivière : **La Bruche**

Stade de football au sud de la commune

Commentaires : Stade de football au sud de la commune

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Rhin-Sarre**Code** : RS_S_15**Auteur** : SPC RS**Date de mise à jour** : 17/08/2020**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 7.56927801 / Y: 48.56338830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1036963.32 / Y: 6838992.92

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.569278 / Y: 48.5633883

Code Hydro: A2--0110

Rive de référence: Non renseigné

15 Février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code** : RS_R_15_1**Auteur** : SPC RS**Date de mise à jour** :

18/02/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DREAL Grand Est