Commune : **ERNOLSHEIM-BRUCHE** | Rivière : **La Bruche**

Stade de football au sud de la commune

Commentaires : Stade de football au sud de la commune

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_15 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS



DDAF67

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.56927801 / Y: 48.56338830
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1036963.32 / Y: 6838992.92
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.569278 / Y: 48.5633883
Code Hydro: A2--0110 **Rive de référence:** Non renseigné

15 Février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_15_1 **Date de mise à jour :** 18/02/2022
Auteur : SPC RS

DDAF67

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DREAL Grand Est