

Commune : **MUHLBACH-SUR-BRUCHE** | Rivière : **La Bruche**

**Prise de vue aérienne depuis le sud de la commune**

**Commentaires :** Prise de vue aérienne depuis le sud de la commune en direction du nord

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_23      **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.32923861 / Y: 48.52106930  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 1019537.54 / Y: 6833298.13  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.3292386 / Y: 48.5210693  
**Code Hydro:** A2--0110      **Rive de référence:** Non renseigné

**15 février 1990**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_23\_1      **Date de mise à jour :** 02/09/2020  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est