



Commune : **MUHLBACH-SUR-BRUCHE**

Rivière : **La Bruche**

## Prise de vue aérienne depuis le sud de la commune

**Commentaires :** Prise de vue aérienne depuis le sud de la commune en direction du nord

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre

**Code :** RS\_S\_23

**Date de mise à jour :** 17/08/2020

**Auteur :** SPC RS



DDAF67/AIRDIASOL

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.32923861 / Y: 48.52106930

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 1019537.54 / Y: 6833298.13

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.3292386 / Y: 48.5210693

**Code Hydro:** A2--0110

**Rive de référence:** Non renseigné



## 15 février 1990

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

### GÉNÉRAL

**Code :** RS\_R\_23\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC RS

02/09/2020

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -

**Type de repérage :** Source bibliographique

**Organisme(s) :** DREAL Grand Est



DDAF67/AIRDIASOL