

Commune : **MULHOUSE** | Rivière : **L' III**


## Vue aval du pont Anna Schoen

**Commentaires :** Vue aval du pont Anna Schoen, en rive droite

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_48      **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.32770494 / Y: 47.75499540  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 1024088.18 / Y: 6748283.67  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.3277049 / Y: 47.7549954  
**Code Hydro:** A---0030      **Rive de référence:** Droite

**9 Août 2007**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_48\_1      **Date de mise à jour :** 21/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme :** DREAL Grand Est