

Commune : **GOUGENHEIM**

## Laisse de crue, coulée d'eau boueuse

Rivière : **Le ruisseau le Rohrbach**

Commentaires : Laisse de crue, coulée d'eau boueuse

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Rhin-Sarre**Code** : RS\_S\_72**Auteur** : SPC RS**Date de mise à jour** : 17/08/2020

DREAL-GE

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 7.56590797 / Y: 48.70053750**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 1035833.9 / Y: 6854200.41**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.565908 / Y: 48.7005375**Code Hydro**: A3470380**Rive de référence**: Non renseigné**1<sup>er</sup> Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code** : RS\_R\_72\_1**Auteur** : SPC RS**Date de mise à jour** :

02/09/2020



DREAL-GE

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**Etat du repère** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DREAL Grand Est