

Commune : **GOUGENHEIM** | Rivière : **Le ruisseau le Rohrbach**

## Laisse de crue, coulée d'eau boueuse

**Commentaires :** Laisse de crue, coulée d'eau boueuse

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_72      **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.56590797 / Y: 48.70053750  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 1035833.9 / Y: 6854200.41  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.565908 / Y: 48.7005375  
**Code Hydro:** A3470380      **Rive de référence:** Non renseigné

**1er juin 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_72\_1      **Date de mise à jour :** 02/09/2020  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est