

Commune : **GOUGENHEIM**

Laisse de crue, coulée d'eau boueuse #4

Commentaires : Laisse de crue, coulée d'eau boueuse

Rivière : **Le ruisseau le Rohrbach****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Rhin-Sarre**Code** : RS_S_74**Auteur** : SPC RS**Date de mise à jour** : 17/08/2020

DREAL-GE

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 7.56622981 / Y: 48.70054580**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 1035857.5 / Y: 6854202.7**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.5662298 / Y: 48.7005458**Code Hydro**: A3470380**Rive de référence**: Non renseigné**1^{er} Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code** : RS_R_74_1**Auteur** : SPC RS**Date de mise à jour** :

02/09/2020



DREAL-GE

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Non renseigné**Visibilité** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**Etat du repère** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA DREAL GRAND EST -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme** : DREAL Grand Est