

Commune : **NIEDERSTINZEL**Rivière : **La Sarre**


## Dépôt de sédiments sur la chaussée.

Commentaires : Dépôt de sédiments sur la chaussée.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre**Code :** RS\_S\_76**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :** 17/08/2020

DDT 57

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.03271486 / Y: 48.86343000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 995728 / Y: 6870153**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0327149 / Y: 48.86343**Code Hydro:** A9--0100**Rive de référence:** Non renseigné**5 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie**

### GÉNÉRAL

**Code :** RS\_R\_76\_1**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :**

10/10/2020



DDT 57

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est