


Commune : **NIEDERSTINZEL** | Rivière : **La Sarre**

Dépôt de sédiments sur la chaussée.

Commentaires : Dépôt de sédiments sur la chaussée. **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_76 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.03271486 / Y: 48.86343000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 995728 / **Y:** 6870153
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0327149 / **Y:** 48.86343
Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Non renseigné

5 février 2020 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_76_1 **Date de mise à jour :** 10/10/2020
Auteur : SPC RS



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DREAL Grand Est