

Commune : **HERMELANGE** | Rivière : **La Sarre**


**sur la culée de rive droite du pont, face amont**

**Commentaires :** Ligne de flottants sur la culée de rive droite du pont, face amont. Ligne de flottants située à hauteur de la moitié de la 2ème pierre de taille d'angle du pont, en comptant à partir du tablier.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_77      **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.01453252 / Y: 48.68030520  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 995430.53 / Y: 6849750.32  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.0145325 / Y: 48.6803052  
**Code Hydro:** A9--0100      **Rive de référence:** Droite

**5 février 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_77\_1      **Date de mise à jour :** 24/09/2021  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est