

Commune : **SARREBOURG** | Rivière : **La Sarre**

plate-forme au bas de l'escalier

Commentaires : Boue déposée par les eaux de la crue sur la plate-forme au bas de l'escalier. Incertitude de la hauteur d'eau car pas d'indice du niveau d'eau sur la contre-marche : incertitude équivalente à la hauteur de la contre-marche.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_81 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.04897472 / Y: 48.73314490
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 997661.82 / Y: 6855746.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0489747 / Y: 48.7331449
Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Non renseigné

5 février 2020
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_81_1 **Date de mise à jour :** 24/09/2021
Auteur : SPC RS



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DREAL Grand Est