

Commune : **SARREBOURG****plate-forme au bas de l'escalier**Rivière : **La Sarre**

Commentaires : Boue déposée par les eaux de la crue sur la plate-forme au bas de l'escalier. Incertitude de la hauteur d'eau car pas d'indice du niveau d'eau sur la contre-marche : incertitude équivalente à la hauteur de la contre-marche.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Rhin-Sarre**Code :** RS_S_81**Date de mise à jour :** 17/08/2020**Auteur :** SPC RS

Boue sur la plate-forme au bas de l'escalier

DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.04897472 / Y: 48.73314490

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 997661.82 / Y: 6855746.76

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0489747 / Y: 48.7331449

Code Hydro: A9--0100

Rive de référence: Non renseigné

**5 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code :** RS_R_81_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC RS

24/09/2021



Boue sur la plate-forme au bas de l'escalier

DDT 57

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Etat du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est