

Commune : **SARRALBE** | Rivière : **La Sarre**


sur la face externe de l'ouvrage béton

Commentaires : Flottants collés sur la face externe de l'ouvrage béton, à 57 cm sous le sommet de l'ouvrage coté « amont » et 53 cm côté « aval » de l'ouvrage (marque jaune « 02/20 » laissée des deux côtés de l'ouvrage).

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_88 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.04721185 / Y: 49.00294560
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 995995.32 / Y: 6885701.54
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0472119 / Y: 49.0029456
Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Non renseigné

5 février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_88_1 **Date de mise à jour :** 25/01/2021
Auteur : SPC RS



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DREAL Grand Est