



Commune : **GROSBLIEDERSTROFF**

Rivière : **La Sarre**

## sur la maçonnerie du mur de soutènement de la piste cyclable

**Commentaires :** Trace de végétaux et de sédiments sur la maçonnerie du mur de soutènement de la piste cyclable et situé au-dessus d'un fossé directement relié hydrauliquement à la Sarre.

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre

**Code :** RS\_S\_98

**Date de mise à jour :** 17/08/2020

**Auteur :** SPC RS



DDT 57

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.02877569 / Y: 49.16710990

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 993717 / Y: 6903867

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0287757 / Y: 49.1671099

**Code Hydro:** A9-0100

**Rive de référence:** Non renseigné



**6 Février 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

### GÉNÉRAL

**Code :** RS\_R\_98\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC RS

25/01/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** DREAL Grand Est



DDT 57