

Commune : **BERTHELMING****sur le grillage torsadé d'un jardin clôturé**Rivière : **La Sarre**

Commentaires : Traces d'herbe sur le grillage torsadé d'un jardin clôturé situé à proximité immédiate de la Sarre et à droite du poste de transformation électrique haut d'EDF. La trace était à 55 cm de hauteur au-dessus du muret en béton qui supporte le gri

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Rhin-Sarre**Code :** RS_S_100**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :** 17/08/2020

DDT 57

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 7.00547398 / Y: 48.81431410**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 994009 / Y: 6864596.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.005474 / Y: 48.8143141**Code Hydro:** A9--0100**Rive de référence:** Non renseigné**5 Février 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Photographie****GÉNÉRAL****Code :** RS_R_100_1**Auteur :** SPC RS**Date de mise à jour :**

28/09/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est

DDT 57

