

Commune : **BERTHELMING** | Rivière : **La Sarre**

sur le grillage soudé d'un poulailler situé en pied du talus de la RD 43 (rue de Bettborn)

Commentaires : Traces d'herbe sur le grillage soudé d'un poulailler situé en pied du talus de la RD 43 (rue de Bettborn). La trace était à 40 cm de hauteur au-dessus du muret en béton qui supporte le grillage.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_101 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.00745354 / Y: 48.81540940
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 994148 / Y: 6864725.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0074535 / Y: 48.8154094
Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Non renseigné

5 Février 2020
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_101_1 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC RS 28/09/2020



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRÉ DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est