

Commune : **FENETRANGE** | Rivière : **La Sarre**


**sur le mur en pierres de taille en grès**

**Commentaires :** Dépôt de flottants sur le mur en pierres de taille en grès au même niveau que la marque faite à la peinture pour repérer la hauteur d'une inondation ancienne.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_107      **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.02160241 / Y: 48.84520010  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 995017 / Y: 6868087  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.0216024 / Y: 48.8452001  
**Code Hydro:** A9--0100      **Rive de référence:** Non renseigné

**5 février 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_107\_1      **Date de mise à jour :** 20/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est