

Commune : **ROMELFING** | Rivière : **La Sarre**


## la haie de thuyas au carrefour rue du Moulin et du Stade

**Commentaires :** Dépôt de flottants et traces de boue dans la haie de thuyas au carrefour rue du Moulin et du Stade. Traces de végétaux et boue sur les thuyas jusqu'à 70 cm du sol.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_111      **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.02867284 / Y: 48.83077900  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 995617 / Y: 6866512  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.0286728 / Y: 48.830779  
**Code Hydro:** A9-0100      **Rive de référence:** Non renseigné

**5 Février 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_111\_1      **Date de mise à jour :** 20/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DREAL Grand Est