


Commune : **OBERTINZEL** | Rivière : **La Sarre**

 **Terrain naturel (pré) #2**

**Commentaires :** Terrain naturel (pré), absence de feuilles sur l'herbe, emportées par le courant, la limite passait au pied du calvaire visible sur la photo. On y voit également des branchages dans le filet du but de foot.

**1** Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre  
**Code :** RS\_S\_115      **Date de mise à jour :** 17/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.03847389 / Y: 48.78566440  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 996592 / Y: 6861538.99  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 7.0384739 / Y: 48.7856644  
**Code Hydro:** A9--0100      **Rive de référence:** Non renseigné

 **5 février 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Photographie**

**GÉNÉRAL**

**Code :** RS\_R\_115\_1      **Date de mise à jour :** 20/08/2020  
**Auteur :** SPC RS



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DREAL Grand Est