



Commune : OBERSTINZEL

Rivière : La Sarre


Terrain naturel (pré) #2

Commentaires : Terrain naturel (pré), absence de feuilles sur l'herbe, emportées par le courant, la limite passait au pied du calvaire visible sur la photo. On y voit également des branchages dans le filet du but de foot.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre**Date de mise à jour :** 17/08/2020**Code :** RS_S_115**Auteur :** SPC RS

DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.03847389 / Y: 48.78566440**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 996592 / Y: 6861538.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0384739 / Y: 48.7856644**Code Hydro:** A9--0100**Rive de référence:** Non renseigné

5 Février 2020

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Photographie

GÉNÉRAL

Code : RS_R_115_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC RS

20/08/2020



DDT 57

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DREAL Grand Est