Commune : **SARRALTROFF** | Rivière : **La Sarre**

sur le mur en plaques béton posées le long de l'aire de jeux

Commentaires : Trace d'humidité sur le mur (14 cm an partant du sol) en plaques béton posées le long de l'aire de jeux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre
Code : RS_S_118 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS

DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.05973911 / Y: 48.77188420
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 998231.12 / Y: 6860088.92
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0597391 / Y: 48.7718842
Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Non renseigné

5 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_118_1 **Date de mise à jour :** 17/08/2020
Auteur : SPC RS

DDT 57

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DREAL Grand Est