



Commune : **SARRALTROFF**

Rivière : **La Sarre**

sur le mur en plaques béton posées le long de l'aire de jeux

Commentaires : Trace d'humidité sur le mur (14 cm an partant du sol) en plaques béton posées le long de l'aire de jeux.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre

Code : RS_S_118

Date de mise à jour : 17/08/2020

Auteur : SPC RS



DDT 57

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.05973911 / Y: 48.77188420

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 998231.12 / Y: 6860088.92

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0597391 / Y: 48.7718842

Code Hydro: A9--0100

Rive de référence: Non renseigné



5 février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_118_1

Date de mise à jour : 17/08/2020

Auteur : SPC RS

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRÉ DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DREAL Grand Est



DDT 57