



Commune : **SARREGUEMINES**

Rivière : **La Sarre**

## sur mur coté Sarre près du portail

**Commentaires :** Trace sur mur coté Sarre près du portail, niveau + 70 cm du sol.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Rhin-Sarre

**Code :** RS\_S\_121

**Date de mise à jour :** 17/08/2020

**Auteur :** SPC RS



DDT 57

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 7.08233808 / Y: 49.09916900

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 998009 / Y: 6896520.99

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 7.0823381 / Y: 49.099169

**Code Hydro:** A9--0100

**Rive de référence:** Non renseigné



**6 février 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

### GÉNÉRAL

**Code :** RS\_R\_121\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC RS

24/09/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Non renseigné

**Pérennité :** Non renseigné

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** DREAL Grand Est



DDT 57