



sur gazon et regard d'assainissement

1 Repère(s) sur le site

Unité de gestion : Rhin-Sarre

Code : RS_S_125

Date de mise à jour : 17/08/2020

Auteur : SPC RS




DDT 57

Coordonnées WGS84 : X: 7.06751579 / Y: 49.11417560

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 996842 / Y: 6898131.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0675158 / Y: 49.1141756

Code Hydro: A9--0100 **Rive de référence:** Non renseigné



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Code : RS_R_125_1

Auteur : SPC RS

Date de mise à jour :

20/08/2020

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



DDT 57

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA
DDT 57 SUITE AUX DÉBORDEMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER
2020 -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DREAL Grand Est