


Commune : **SARREGUEMINES**

Rivière : **La Sarre**

sur le dessus de la 4ème marche de l'escalier en partant du haut

Commentaires : Dépôt de végétaux et de sédiments sur le dessus de la 4ème marche de l'escalier en partant du haut.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Rhin-Sarre

Code : RS_S_127 **Date de mise à jour :** 17/08/2020

Auteur : SPC RS




GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 7.04991489 / Y: 49.11341060

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 995563 / Y: 6897980.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 7.0499149 / Y: 49.1134106

Code Hydro: A9-0100 **Rive de référence:** Non renseigné




6 Février 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

GÉNÉRAL

Code : RS_R_127_1 **Date de mise à jour :** 23/08/2020

Auteur : SPC RS



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné

Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE CRUES DE LA DDT 57 SUITE AUX DÉBOREMENTS DE LA SARRE DU 6 FÉVRIER 2020 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DREAL Grand Est