



Commune : MIREPOIX

Rivière : Le Countirou


**Pont rue Jacques Miquel - berge Le Countirou****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_9948

Date de mise à jour : 31/08/2020

Auteur : SPC GTL



Berge Le Countirou - Photo ©AGERIN

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.87940056 / Y: 43.08998950

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 608688.66 / Y: 6221837.37

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.8794006 / Y: 43.0899895

Code Hydro: O1530670

Rive de référence: Droite

**22 janvier 2020**Altitude calculée de l'eau : **298.38 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux haut de berge

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_9948\_1

Date de mise à jour : 28/09/2020

Auteur : SPC GTL

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE L'HERS VIF DU 22 JANVIER 2020 - 30/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : GEOSPHAIR

**NIVELLEMENT D'ORIGINE - 11/03/2020**

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 298.380 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 298.38



Débris végétaux haut de berge - Photo ©AGERIN