



Commune : VIAS

Camping la Dragonnière #5

Commentaires : Mur du ru, Ru Dragonnière, rive gauche

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : MO_S_DRA_13

Date de mise à jour : 05/11/2020

Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.36622720 / Y: 43.31217170

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 729728.12 / Y: 6245959.13

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3662272 / Y: 43.3121717



23 octobre 2019

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 6.587 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace sur le mur

GÉNÉRAL

Code : MO_R_DRA_13_1

Date de mise à jour : 10/12/2020

Auteur : SPC MO

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DDTM 34 DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDTM 34

NIVELLEMENT INITIAL - 25/10/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDTM 34

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol au niveau du décrochage du mur

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 6.197 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.390 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.587