Commune : **PEZENAS**

Pont au droit du domaine de Corbière

Commentaires : Talus de pont, Tartuguier, rive droite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : MO_S_TAR_10 **Date de mise à jour :** 05/11/2020
Auteur : SPC MO

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.41431214 / Y: 43.47529900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 733536.2 / Y: 6264110.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4143121 / Y: 43.475299

23 Octobre 2019

Altitude calculée de l'eau : **29.365 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt au sol

GÉNÉRAL

Code : MO_R_TAR_10_1 **Date de mise à jour :** 21/11/2020
Auteur : SPC MO

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 18/11/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 29.365 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 29.365