



Commune : BEZIERS

Jardin au droit d'un parking

Commentaires : Ruisseau de Bagnols, rive gauche

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : MO_S_BAG_9

Date de mise à jour : 05/11/2020

Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.21084528 / Y: 43.34774210

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 717104.64 / Y: 6249867.11

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2108453 / Y: 43.3477421

**23 Octobre 2019**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : laisse dans le grillage

GÉNÉRAL

Code : MO_R_BAG_9_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

06/11/2020



Vue du repère

Altitude calculée de l'eau : **18.184 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 14/11/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : OTEIS

Référence nivellée : Autre type de référence

Description référence du repère : haut mur

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 18.034 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.150 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 18.184 m