



Commune : PEZENAS

## Avenue Carrion de Nizas #2

Commentaires : Mur de soutènement, Tartuguier, rive gauche

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : MO\_S\_TAR\_1

Date de mise à jour : 05/11/2020

Auteur : SPC MO



Vue du site

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.42254168 / Y: 43.46578560

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 734207.98 / Y: 6263057.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4225417 / Y: 43.4657856



**23 octobre 2019**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **20.443 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : MO\_R\_TAR\_1\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

21/11/2020

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : OTEIS

### NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Nivellement direct

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol pied de mur

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 18.773 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.670 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.443 m



Vue du repère