



Commune : PEZENAS

Avenue Carrion de Nizas #2

Commentaires : Mur de soutènement, Tartuguier, rive gauche

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : MO_S_TAR_1

Date de mise à jour : 05/11/2020

Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.42254168 / Y: 43.46578560

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 734207.98 / Y: 6263057.01

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4225417 / Y: 43.4657856

**23 Octobre 2019**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **20.443 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : MO_R_TAR_1_1

Auteur : SPC MO

Date de mise à jour :

21/11/2020



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL

Méthode : Nivellement direct

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol pied de mur

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 18.773 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.670 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 20.443 m