



Commune : PEZENAS

Pont au droit du domaine de Corbière

Commentaires : Talus de pont, Tartuguier, rive droite

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : MO_S_TAR_10

Date de mise à jour : 05/11/2020

Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.41431214 / Y: 43.47529900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 733536.2 / Y: 6264110.88

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4143121 / Y: 43.475299

**23 Octobre 2019**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Dépôt au sol

Altitude calculée de l'eau : **29.365 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : MO_R_TAR_10_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

21/11/2020



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBORDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 18/11/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IIGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 29.365 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 29.365 m