



Commune : PEZENAS

Gué domaine de Babian

Commentaires : Mur bord de route, Tartuguiet, rive droite

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : MO_S_TAR_6

Date de mise à jour : 05/11/2020

Auteur : SPC MO



Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.41029484 / Y: 43.48179840

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 733207.27 / Y: 6264831.58

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4102948 / Y: 43.4817984



23 octobre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **36.124 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt contre le mur

GÉNÉRAL

Code : MO_R_TAR_6_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

03/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBOURDEMENTS SUR LES BASSIN DE L'ORB ET DE L'HÉRAULT AVAL LE 23 OCTOBRE 2019 - 25/10/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 18/11/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol au pied du mur

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 35.144 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.980 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 36.124 m



Vue du repère