



Commune : CLERMONT-DESSOUS

Rivière : La Garonne

## Chemin bord D813

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_10262

Date de mise à jour : 12/11/2020

Auteur : SPC GTL



Berge rive droite - Photo ©AGERIN

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49019447 / Y: 44.24144880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 499584.47 / Y: 6352344.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4901945 / Y: 44.2414488

Code Hydro: O---0000 Rive de référence: Droite

## 15 décembre 2019



Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **39.51 m**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux sol. limite laisse

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_10262\_1

Date de mise à jour : 14/11/2020

Auteur : SPC GTL

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX DÉBOURDEMENTS DE LA GARONNE, DU LOT ET DE LA BAISE DU 15 DÉCEMBRE 2019 - 27/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : GEOSPHAIR

### NIVELLEMENT INITIAL - 11/02/2020

Méthode : GPS

Organisme : GEOSPHAIR

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 39.510 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 39.51



Débris végétaux sol - Photo ©AGERIN