



Commune : **LAMENTIN**

Route de Routa

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_202011242158

Date de mise à jour : 07/07/2023

Auteur : DEAL971



Trace de boue dû au ruissellement pluvial

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.63318000 / Y: 16.24400100

(RRAF 91)UTM 20N X: 646071.19 / Y: 1796413.15

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.63318 / Y: 16.244001



10 novembre 2020

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt de matière solide (boue) sur la voirie, dû au ruissellement sur les champs de canne à sucre à proximité. Le point bas : la Ravine sans Nom, n'a pas débordé.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202011242444

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

07/07/2023

MARQUE

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune



Dépôt de boue sur la voirie

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DEAL Guadeloupe