

Commune : LAMENTIN

Route de Routa

Repère(s) sur 1 le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code: WEB S 202011242158

Auteur: DEAL971

Date de mise à jour : 07/07/2023





Trace de boue dû au ruissellement pluvial

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -61.63318000 / Y: 16.24400100

(RRAF 91)UTM 20N X: 646071.19 / Y: 1796413.15

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -61.63318 / Y: 16.244001



10 Novembre 2020

Nature de l'inondation : Ruissellement

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Dépôt de matière solide (boue) sur la voirie, du au ruissellement sur les champs de canne à sucre à proximité. Le point bas : la Ravine sans Nom, n'a pas débordé.

GÉNÉRAL

Code: WEB R 202011242444

Date de mise à jour :

Auteur: DEAL971 07/07/2023 **MARQUE**

Visibilité: Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DEAL Guadeloupe



Dépôt de boue sur la voirie