Commune : **LAMENTIN**

Route de Routa

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202011242158 **Date de mise à jour :** 07/07/2023
Auteur : DEAL971

Trace de boue dû au ruissellement pluvial

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.63318000 / Y: 16.24400100
(RRAF 91)UTM 20N X: 646071.19 / Y: 1796413.15
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.63318 / Y: 16.244001

10 Novembre 2020

Nature de l'inondation : **Ruissellement** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt de matière solide (boue) sur la voirie, du au ruissellement sur les champs de canne à sucre à proximité. Le point bas : la Ravine sans Nom, n'a pas débordé.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202011242444 **Date de mise à jour :** 07/07/2023
Auteur : DEAL971

MARQUE

Visibilité : Oui **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

Dépôt de boue sur la voirie

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe