




Commune : LAMENTIN

Route de Routa

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB_S_202011242158**Date de mise à jour :** 07/07/2023**Auteur :** DEAL971

Trace de boue dû au ruissellement pluvial

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -61.63318000 / Y: 16.24400100**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 646071.19 / Y: 1796413.15**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.63318 / Y: 16.244001**10 Novembre 2020**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Dépôt de matière solide (boue) sur la voirie, du au ruissellement sur les champs de canne à sucre à proximité. Le point bas : la Ravine sans Nom, n'a pas débordé.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202011242444**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL971

07/07/2023

MARQUE**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune

Dépôt de boue sur la voirie

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION
11/2020 DEAL GUADELOUPE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe