



Commune : SAINTE-ROSE

5 chemin de navarre

Rivière : Ravine Grand Boucan

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB_S_202011260512**Date de mise à jour :** 07/07/2023**Auteur :** DEAL971

Inondation bas de maison

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -61.67225000 / Y: 16.27773130**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 641870.94 / Y: 1800117.68**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.67225 / Y: 16.2777313**Code Hydro:** 10251020**Rive de référence:** Droite**10 Novembre 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Dépôt de matière solide sur un portail privé.PHE invisible (témoignage oral) s'élevant à hauteur de 55cm, due au ruissellement sur les fortes pentes à proximité ainsi qu'au débordement de cours d'eau à proximité.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202011260843**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL971

07/07/2023



Inondation en aval de la maison

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe**CAMPAGNE TERRAIN - 26/11/2020****Méthode :** Autre**Commentaires sur le nivelllement :** La hauteur d'eau est prise à partir de la plaque bétonnée sous le portail.**Référence nivélée :** Autre type de référence**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.550 m



Commune : SAINTE-ROSE

5 chemin de navarre

Rivière : Ravine Grand Boucan

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_202011260512

Date de mise à jour : 07/07/2023

Auteur : DEAL971



Inondation bas de maison

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.67225000 / Y: 16.27773130

(RRAF 91)UTM 20N X: 641870.94 / Y: 1800117.68

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.67225 / Y: 16.2777313

Code Hydro: 10251020

Rive de référence: Droite

**20 Août 2022**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **3.61 m**

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : témoignage renseigne sur débordement du cours d'eau

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202208313700

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

05/11/2024



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION DU 20/08/22 - 20/08/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION + NIVELLEMENT AEGIS - 30/10/2024

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivelllement : Hauteur relative mesurée après l'événement. Nivellement réalisé en octobre 2024.

Matériels : GNSS TERIA - PYX

Référence nivellée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol - trottoir

Système altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)

Altitude de la référence (en m) : 3.280 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.330 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 3.61