

Commune : **SAINTE-ROSE** | Rivière : **Ravine Grand Boucan**

**5 chemin de navarre**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guadeloupe  
 Code : WEB\_S\_202011260512      Date de mise à jour : 07/07/2023  
 Auteur : DEAL971



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -61.67225000 / Y: 16.27773130  
 (RRAF 91)UTM 20N X: 641870.94 / Y: 1800117.68  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.67225 / Y: 16.2777313  
 Code Hydro: 10251020      Rive de référence: Droite

**10 novembre 2020**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Dépôt de matière solide sur un portail privé.PHE invisible (témoignage oral) s'élevant à hauteur de 55cm, due au ruissellement sur les fortes pentes à proximité ainsi qu'au débordement de cours d'eau à proximité.

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202011260843      Date de mise à jour : 07/07/2023  
 Auteur : DEAL971

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune



**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DEAL Guadeloupe

**CAMPAGNE TERRAIN - 26/11/2020**

Méthode : Autre  
 Commentaires sur le nivellement : La hauteur d'eau est prise à partir de la plaque bétonnée sous le portail.  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.550 m

Commune : **SAINTE-ROSE** | Rivière : **Ravine Grand Boucan**

**5 chemin de navarre**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guadeloupe  
 Code : WEB\_S\_202011260512      Date de mise à jour : 07/07/2023  
 Auteur : DEAL971



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -61.67225000 / Y: 16.27773130  
 (RRAF 91)UTM 20N X: 641870.94 / Y: 1800117.68  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.67225 / Y: 16.2777313  
 Code Hydro: 10251020      Rive de référence: Droite

**20 août 2022**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : témoignage renseigne sur débordement du cours d'eau

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202208313700      Date de mise à jour : 05/11/2024  
 Auteur : DEAL971

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune



**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION DU 20/08/22 - 20/08/2022**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation