

Commune : **SAINTE-ROSE** |

**BOIS RADA**

**Commentaires :** Dépôt de matière solide due au débordement du cours d'eau à proximité

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Guadeloupe  
**Code :** WEB\_S\_202011262250    **Date de mise à jour :** 05/07/2023  
**Auteur :** DEAL971



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: -61.67095600 / Y: 16.27745200  
**(RRAF 91)UTM 20N X:** 642009.43 / Y: 1800087.67  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.670956 / Y: 16.277452

**10 Novembre 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202011262414    **Date de mise à jour :** 05/07/2023  
**Auteur :** DEAL971



Laisse d'inondation (branches) accrochée en hauteur

**MARQUE**

**Visibilité :** Oui    **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Moyenne

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DEAL Guadeloupe