

Commune : **SAINTE-ROSE** |

BOIS RADA

Commentaires : Dépôt de matière solide due au débordement du cours d'eau à proximité

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202011262250 **Date de mise à jour :** 05/07/2023
Auteur : DEAL971



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.67095600 / Y: 16.27745200
(RRAF 91)UTM 20N X: 642009.43 / Y: 1800087.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.670956 / Y: 16.277452

10 novembre 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202011262414 **Date de mise à jour :** 05/07/2023
Auteur : DEAL971



Laisse d'inondation (branches) accrochée en hauteur

MARQUE

Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DEAL Guadeloupe