

Commune : **SAINTE-ROSE** | **BOIS RADA**

**Commentaires :** Dépôt de matière solide due au débordement du cours d'eau à proximité **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
**Unité de gestion :** Guadeloupe  
**Code :** WEB\_S\_202011262250 **Date de mise à jour :** 05/07/2023  
**Auteur :** DEAL971



**GÉOLOCALISATION**  
**Coordonnées WGS84 :** X: -61.67095600 / Y: 16.27745200  
**(RRAF 91)UTM 20N X:** 642009.43 / Y: 1800087.67  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.670956 / Y: 16.277452

**10 novembre 2020**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**  
**Code :** WEB\_R\_202011262414 **Date de mise à jour :** 05/07/2023  
**Auteur :** DEAL971

**MARQUE**  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Moyen  
**Pérennité :** Moyenne



Laisse d'inondation (branches) accrochée en hauteur

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DEAL Guadeloupe