



Commune : SAINTE-ROSE

## BOIS RADA

**Commentaires :** Dépôt de matière solide due au débordement du cours d'eau à proximité

1

Repère(s) sur  
le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guadeloupe

**Code :** WEB\_S\_202011262250

**Date de mise à jour :** 05/07/2023

**Auteur :** DEAL971



### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.67095600 / Y: 16.27745200

**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 642009.43 / Y: 1800087.67

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.670956 / Y: 16.277452



**10 Novembre 2020**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202011262414

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DEAL971

05/07/2023

### MARQUE

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Moyen

**Pérennité :** Moyenne



Laisse d'inondation (branches) accrochée en hauteur

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION  
11/2020 DEAL GUADELOUPE -**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DEAL Guadeloupe