


Commune : **POINTE-A-PITRE**

Ecole élémentaire de Lauricisque 1

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB_S_202011274308**Date de mise à jour :** 07/07/2023**Auteur :** DEAL971**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -61.54414100 / Y: 16.24863630**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 655584.78 / Y: 1796991.63**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.544141 / Y: 16.2486363**10 Novembre 2020**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Altitude calculée de l'eau : **0.859 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Dépôt de matière solide sur les bâtiments de l'école due à l'inondation par ruissellement de surface. Une PHE de hauteur 36 cm est relevée.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202011274822**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL971

22/10/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune

Laisse d'inondation sur mur en crépis

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe**CAMPAGNE TERRAIN + NIVELLEMENT AEGIS - 10/11/2024****Méthode :** GPS**Commentaires sur le nivelllement :** Le bas du bâtiment correspond à la référence de prise de hauteur de la PHE.
Hauteur relative mesurée après l'évènement. Nivellement réalisé en novembre 2024.

Matériels : GNSS TERIA - PYX

Référence nivellée : Autre type de référence**Description référence du repère :** sol - espace vert**Système altimétrique :** IGN 1988 (Guadeloupe)**Altitude de la référence (en m) :** 0.499 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.360 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 0.859 m