



Commune : LE GOSIER

Ravine du chemin Pavé - Promenade carbet

2

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_202011301331

Date de mise à jour : 07/07/2023

Auteur : DEAL971



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.47770000 / Y: 16.21810000

(RRAF 91)UTM 20N X: 662711.68 / Y: 1793664.44

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.4777 / Y: 16.2181



10 Novembre 2020

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Dépôt de matière solide sur le bas de carbet montrant le sens de l'écoulement de l'inondation.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202011301608

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

07/07/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune



Laisse d'inondation (branchage)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION 11/2020 DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DEAL Guadeloupe



Commune : LE GOSIER

Ravine du chemin Pavé - Promenade carbet

2

Repère(s) sur
le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code : WEB_S_202011301331

Date de mise à jour : 07/07/2023

Auteur : DEAL971



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.47770000 / Y: 16.21810000

(RRAF 91)UTM 20N X: 662711.68 / Y: 1793664.44

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.4777 / Y: 16.2181



30 Avril 2022

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Embâcle de végétation et d'encombrants

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202205172454

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971

07/07/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune



Vue détaillée du repère

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION

30/04/22 DEAL GUADELOUPE - 30/04/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation