


|   |                                |                           |
|---|--------------------------------|---------------------------|
|  | Commune : <b>LABOUTARIE</b>    | Rivière : <b>Le Dadou</b> |
| <b>Bassins d'épuration</b>  |                                |                           |
| <b>Commentaires</b> : Rue des Pivoines  | <b>1</b> Repère(s) sur le site |                           |

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Garonne-Tarn-Lot

**Code** : DADOU2020\_S\_10411

**Date de mise à jour** : 02/12/2020

**Auteur** : SPC GTL



Photo © AGERIN

## GÉOLOCALISATION


**Coordonnées WGS84** : X: 2.11462926 / Y: 43.77874950

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 628713.61 / Y: 6298147.54

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.1146293 / Y: 43.7787495

**Code Hydro**: 047-0400

**Rive de référence**: Droite

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
|  | <b>11 Mai 2020</b> | <b>Altitude calculée de l'eau</b> : <b>170.48 m</b> |
| <b>Nature de l'inondation</b> : <b>Débordement de cours d'eau</b>                   |                    | <b>Nature du repère</b> : <b>Limite au sol</b>      |

## GÉNÉRAL

**Code** : DADOU2020\_R\_10411\_1

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : SPC GTL

03/12/2020



Débris sur le sol - Photo © AGERIN

## MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non renseigné

**État du repère** : Non renseigné

**Pérennité** : Non renseigné

**Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE** : **RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUR LE DADOU - 11/05/2020**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme** : GEOSPHAIR

## NIVELLEMENT GPS - 27/05/2020

**Méthode** : GPS

**Organisme** : GEOSPHAIR

**Commentaires sur le nivellement** : GPS SEPTENTRIO ALTUS NR3

**Référence nivelée** : Marque d'inondation

**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m)** : 170.480 m

**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 170.48 m